

석면 잔재물 조사표

학교명	하중초등학교	대표자	이정설	전화번호	070-7097-1307
소재지	시흥시 하중로 209번길 10			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상
					<input type="checkbox"/> 800㎡미만


□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		/		의심 잔재물 발견 건물 수	0
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2022 . 1 . 28 .

조사자 (소속) 하주초등학교 직급 : 교장 성명 : 이정숙 (서명) 

(모니터단 구성원) (소속) _____ 직급 : _____ 성명 : _____ (서명) _____

석면 잔재물 조사표

학교명	하중초등학교	대표자	이정설	전화번호	070-7097-1307
소재지	시흥시 하중로 209번길 10			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		/		의심 잔재물 발견 건물 수	0
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2022 . 1 . 28 .

조사자 (소속) 하중초
(모니터단 구성원) (소속)

직급 : 행정팀 성명 : 김성석 (서명)
직급 : 성명 : (서명)

석면 잔재물 조사표

학교명	하중초등학교	대표자	이정설	전화번호	070-7097-1307
소재지	시흥시 하중로 209번길 10			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상
					<input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		/		의심 잔재물 발견 건물 수	0
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

[illegible]

확인결과 (개선여부 등 의견)	
------------------------	--

2022 . 1 . 28 .

조사자 (소속) 하중창학교 직급 : 교장 성명 : 하중창 (서명) 하중창
(모니터단 구성원) (소속) 직급 : 성명 : (서명)

석면 잔재물 조사표

학교명	하중초등학교	대표자	이정설	전화번호	070-7097-1307
소재지	시흥시 하중로 209번길 10			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		/		의심 잔재물 발견 건물 수	0
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2022 . 1 . 28 .

조사자 (소속) 하중초
(모니터단 구성원) (소속)

직급 : 학부모 성명 : 이태영 (서명)
직급 : 성명 : (서명)

석면 잔재물 조사표

학교명	하중초등학교	대표자	이정설	전화번호	070-7097-1307
소재지	시흥시 하중로 209번길 10			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		1		의심 잔재물 발견 건물 수 0	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2022 . 1 . 28 .

조사자 (소속) 하중초등학교

(모니터단 구성원) (소속)

직급 : 학부교사

직급 :

성명 : 윤나영 (서명)

성명 : (서명)

석면 잔재물 조사표

학교명	하중초등학교	대표자	이정설	전화번호	070-7097-1307
소재지	시흥시 하중로 209번길 10			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		의심 잔재물 발견 건물 수			
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
	3호	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2호	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1호	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)	특이사항 없음				

2022 . 1 . 28 .

조사자	(소속) 한강북대부전문가	직급 :	성명 :	한강	(서명)
(모니터단 구성원)	(소속)	직급 :	성명 :		(서명)

석면 잔재물 조사표

학교명	하중초등학교	대표자	이정설	전화번호	070-7097-1307
소재지	시흥시 하중로 209번길 10			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		/		의심 잔재물 발견 건물 수	0
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)	없음.				

2022 . 1 . 28 .

조사자
(모니터단 구성원)

(소속) 환경보건교육센터
(소속)

직급 : 사무국장
직급 :

성명 : 이노풍
성명 :

(서명)
(서명)

석면 잔재물 조사표

학교명	하중초등학교	대표자	이정설	전화번호	070-7097-1307
소재지	시흥시 하중로 209번길 10			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

☐ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항						
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		/		의심 잔재물 발견 건물 수	0	
세부 내역						
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무		발견 장소	시료채취 개수	비 고
	1층	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	2층	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	3층	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無			

☐ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2022 . 12 . 28 .

조사자 (소속) 제성 건축사사무소 직급 : 대표 성명 : 성 용환 (서명)
 (모니터단 구성원) (소속) 직급 : 성명 : (서명)