

# 비산 석면 분석 결과 성적서

## ○ 시료 채취

조사대상 시설 및 위치	하중초등학교		
대 상 시 설 주 소	경기도 시흥시 하중로 209번길 10		
시 료 채 취 일 자	2021.01.27.	시 료 채 취 자	강상훈

## ○ 분석 조건

분 석 장 비	위상차현미경	분 석 방 법	NIOSH 7400 Appendix D
시 야 면 적	0.00785 mm <sup>2</sup>	유 효 시 료 채 취 면 적	385 mm <sup>2</sup>
검 출 한 계	5.5개/100시야, 7개/mm <sup>2</sup>	노 출 기 준	0.01개/cc
시 료 분 석 일 자	2021.01.27.	분 석 자	전재민

## ○ 분석 결과

측정 위치	펌프번호	시료번호	측정시간 (min)	유량 (ℓ/min)	총유량 (ℓ)	분석결과		검출성분
						측정농도 (개/cc)	초과여부	
폐기물 보관 1	EHS-A-4	HJ-O-85	60	10.23	614.0	0.001	노출기준 미만	백석면
폐기물 보관 2	EHS-A-12	HJ-O-86	60	10.15	608.7	0.001	노출기준 미만	백석면
폐기물 반출	EHS-A-9	HJ-O-87	60	10.10	606.0	0.001	노출기준 미만	백석면

※ 분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 셋째자리까지 표기.  
 ※ 본 성적서는 법적으로 사용될 수 없으며, 본사의 허가 없이 재발행 될 수 없음.  
 ※ 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

 (주)한국EHS연구소



경기도 안산시 상록구 광덕1로 312 4층 TEL)031-407-2084 FAX)031-407-2086 E-mail) yjh19750@naver.com