

석면 잔재물 조사표 (결과이전 및 사전청소)

학교명	하중초	대표자	한영미	전화번호	070-7097-1300
소재지	경기도 시흥시 하중로 209번길 10			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		교사동	의심 잔재물 발견 건물 수	해상없음	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
	보관 (교사동)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	해상없음		
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
	해상없음				

확인결과 (개선여부 등 의견)	
------------------------	--

2021. 01. 11 .

조사자 (모니터단 구성원)	하중초등학교	교장	한영미	하중초 (서명)
	하중초등학교	행정실장	이요한	하중초 (서명)
	하중초등학교	시설계장	윤재희	하중초 (서명)
	하중초등학교	학부모	허경혜	하중초 (서명)
	하중초등학교	학부모	윤나정	하중초 (서명)
	솔중합건축사사무소	감리	김재현	하중초 (서명)
	이엠씨	외부전문가	염은성	하중초 (서명)
	환경보전교육센터	시민단체	이선표	하중초 (서명)

석면 잔재물 조사표 (비닐 밀폐 및 음압기 설치)

학교명	하중초	대표자	한영미	전화번호	070-7097-1300
소재지	경기도 시흥시 하중로 209번길 10			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		교사동	의심 잔재물 발견 건물 수	해상영	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
	보안(교사동)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	해상영		
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
	해상영				
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2021. 01. 15.

조사자 (모니터단 구성원)	하중초등학교	교장	한영미	(서명) 해상영
	하중초등학교	행정실장	이요한	(서명) 이요한
	하중초등학교	시설계장	윤재희	(서명) 윤재희
	하중초등학교	학부모	허경혜	(서명) 허경혜
	하중초등학교	학부모	윤나정	(서명) 윤나정
	솔중합건축사사무소	감리	김태현	(서명) 김태현
	이엠씨	외부전문가	염은성	(서명) 염은성
	환경보전교육센터	시민단체	이선표	(서명) 이선표

석면 잔재물 조사표 (석면 잔재물 검사)

학교명	하중초	대표자	한영미	전화번호	070-7097-1300
소재지	경기도 시흥시 하중로 209번길 10			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		교사동	의심 잔재물 발견 건물 수	해당없음	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
	탈관(교사동)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	해당없음		
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
	해당없음				

확인결과 (개선여부 등 의견)	
------------------------	--

2021. 01. 27 .

하중초등학교	교장	한영미	(서명)
하중초등학교	행정실장	이요한	(서명)
하중초등학교	시설계장	윤재희	(서명)
하중초등학교	학부모	허경혜	(서명)
하중초등학교	학부모	윤나정	(서명)
솔종합건축사사무소	감리	(서명)	(서명)
이엠씨	외부전문가	염은성	(서명)
환경보전교육센터	시민단체	이선표	(서명)

조사자 (모니터단 구성원)