

석면농도측정 결과표

현 장 명	하중초등학교
해체 · 제거업체	주식회사 영도이앤씨
시료접수일	2023-01-15
시료분석일	2023-01-15

시료 NO	측정지점	유량 (L/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	섬유수 (fiber)	시야수 (field)	섬유농도 (개/cm ³)	측정기준
-	공시료 1	-	100	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	100	-	-	-	-	-
-	공시료 3	-	100	-	-	-	-	-
1	4층 5-1	10.18	100	1,018	12.5	100	0.006	미만
2	4층 5-2	10.28	100	1,028	13.0	100	0.006	미만
3	4층 5-3	10.32	100	1,032	12.5	100	0.006	미만
4	4층 5-4	10.26	100	1,026	13.0	100	0.006	미만
5	4층 5-5	10.25	100	1,025	11.0	100	0.005	미만
6	4층 영어실 2	10.37	100	1,037	11.5	100	0.005	미만
7	4층 영어실 1	10.39	100	1,039	11.5	100	0.005	미만
8	4층 5학년연구실	10.41	100	1,041	12.0	100	0.006	미만
9	4층 복도	10.44	100	1,044	11.0	100	0.005	미만
10	4층 복도	10.25	100	1,025	11.0	100	0.005	미만
11	4층 계단실 3	10.42	100	1,042	11.5	100	0.005	미만
12	4층 다목적실	10.45	100	1,045	12.0	100	0.006	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.
특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

비고	
----	--

