

석면농도측정 결과표

현 장 명	하중초등학교
해체 · 제거업체	주식회사 영도이앤씨
시료접수일	2023-01-16
시료분석일	2023-01-16

시료 NO	측정지점	유량 (L/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	섬유수 (fiber)	시야수 (field)	섬유농도 (개/cm²)	측정기준
-	공시료 1	-	100	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	100	-	-	-	-	-
-	공시료 3	-	100	-	-	-	-	-
1	4층 영어마을체험실	10.14	100	1,014	11.0	100	0.005	미만
2	4층 3학년연구실	10.18	100	1,018	12.5	100	0.006	미만
3	4층 타악기실	10.26	100	1,026	11.0	100	0.005	미만
4	4층 음악실	10.32	100	1,032	12.5	100	0.006	미만
5	4층 방과후교실2	10.38	100	1,038	12.0	100	0.006	미만
6	4층 복도	10.29	100	1,029	13.5	100	0.006	미만
7	4층 복도	10.22	100	1,022	13.0	100	0.006	미만
8	4층 서버실	10.33	100	1,033	10.0	100	0.005	미만
9	4층 컴퓨터실 1	10.14	100	1,014	10.5	100	0.005	미만
10	4층 양악기실	10.18	100	1,018	12.5	100	0.006	미만
11	4층 방과후교실1	10.26	100	1,026	7.5	100	0.004	미만
12	4층 무용실	10.32	100	1,032	8.0	100	0.004	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.
특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

비고	
----	--

